


進捗状況(2022年6月)

①地中ガスの有無等の調査をするためにボーリング掘削を行っています。(PPE-7付近)



②雨水排水管を新設した後の表面部分(舗装)を復旧しています。(PPE-5付近)



※図面の寸法等については現時点のものであり、今後変更となる可能性があります。

縦断図(西行)

